

Hans Bosch
Product manager

Martin Zuurmond
Account manager België – Zuid Nederland

Arnout Blankenstijn
Modelleur BBVE



Hoofdvestiging Nederland

BINK Software BV

Postbus 500

3300 AM Dordrecht

Grotekerksbuurt 31b

3311 CA Dordrecht

Tel: +31(0)78 7400 200

Email: info@binksoftware.nl

www.binksoftware.nl



Vestiging Noord

BINK Software BV

Nummer 5

8552 MN Smallebrugge

Tel: +31 (0)78-7400201

Email: helpdesk@binksoftware.nl



Vestiging België


BINK software BV


Langestraat 115b



9150 Kruibeke



Tel: +32 (0)3-7460073


Email: info@binksoftware.be














DXF/DWG



Sketch Up



Import DXF in BUILDER



DXF importer

Ramen en deuren

DXF blokken

Gebruik als	Bloknaam	Breedte	Standaard	Hoogte	Standaard	Afwijking	Standaard
Deur	DEUR	BREEDTE	0,9	HOOGTE	2,3	VERT_OFFSET	0,02
Raam	RAAM	BREEDTE	1	HOOGTE	1	VERT_OFFSET	1,5

Preview vastzetten

Plattegronden


DXF lagen

Begane grond	Gebruiken	Naam laag	Verdieping	Hoogte
☒	☒	BG	0	2,7
☐	☒	1V	1	2,7
☐	☒	2V	2	2,7

Laag voorbeeld


✓ Accepteren


✗ Annuleren




DXF import in BUILDER


demo





demo





BIM Checker												
Start Resultaten Samenvatting Informatie (143) Waarschuwingen (351) Foutmeldingen (5)												
Omschrijving	Builder	Dywag	EPG	Koellast	Warmteverlies	U-waarde	Glaser	GWG	Galm	Vent	Daglicht	Gebruiksoppervlak
Bevat constructies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Constructie Rc/U-waarde		✓	✓	✓	✓							
Constructie ZTA/g		✓	✓	✓								
Constructie LTA											✓	
Bevat lagen		✓										
Bevat materialen		✓				✓	✓					
Materiaal Dne/Ra								–				
Materiaal geluidsabsorptie												
Materiaaldikte		✓				✓	✓					
Materiaal lambda		✓				✓	✓					
Materiaaldichtheid (rho)		✓				✓	✓					
Materiaal soortelijke warmte (c)		✓				✓	✓					
Materiaal mu							–					
Materiaalabsorptie												
Materiaal reflectie												
Bevat gebouwen	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
Bevat bouwlagen												
Bevat ruimten	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ruimte oppervlakte		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Ruimtevolume		✓						✓	✓			
Ruimtetype												
Bevat vlakken	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	
Vlak Rc/U-waarde			✓	✓	✓							
Vlak constructie		✓		✓	✓			✓			✓	
Vlak oppervlakte		✓	✓	✓	✓			✓	✓			
Vlak oriëntatie		✓	✓	✓	✓			✓				
Element inclination		✓	✓	✓	✓			✓				
Bevat correcte geometrie	✗											


BIM Checker

Start Resultaten Samenvatting **Informatie (143)** **Waarschuwingen (351)** Foutmeldingen (5)

Name	Location
Message : De laag heeft geen materialen.	
lyr-11	
lyr-19	
lyr-39	
lyr-65	
lyr-70	
lyr-76	
Message : De opening is niet aan een bestaand type raam verbonden.	
Merk-A	cmps-1 -> 21_1 WAND NC
Merk-A	cmps-1 -> 21_1 WAND NC
Merk 00.03	cmps-1 -> 22_1 WAND NC
Merk-A	cmps-1 -> 21_1 WAND NC
Merk-A	cmps-1 -> 21_1 WAND NC
Merk 00.02	cmps-1 -> 22_1 WAND NC
Merk-A	cmps-1 -> 21_1 WAND NC
Merk-A	cmps-1 -> 21_1 WAND NC
Merk 01.02	cmps-1 -> 22_1 WAND NC
Merk 00.02	cmps-1 -> 22_1 WAND NC

Naam: lyr-39
Locatie:
Bericht ID: 02100038

De laag heeft geen materialen.





Warmteverlies 51/53/57



Koellast ISSO 8



Brando




Daglicht (NEN 2057)



Gebruiksoppervlakte (NEN 2580)



EPG (NEN 7120)



Ventilatie (NEN 1087)




Geluidwering Gevel (NEN 5077)



Dywag




U-Waarde (NEN;NPR 2068)



Glaser

demo



Bedankt voor uw aandacht